



- PASTABOS:**
1. Esamas stogelis ir laiknčios konstrukcijos demontuojami dėl didelio nusidėvėjimo.
 2. Kolonos ir stogą laiknčios konstrukcijos montuojamos naujos iš CORTEN plieno, gabaritai išlaikomi esami.
 3. Esami pamatai pritaikomi naujai konstrukcijai.
 4. Stogo įstiklinimui naudojami grūdinto laminuoto (padidinto saugumo tonuoti) stiklo lakštai.

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| 0 | 2021 | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |
| LAIDA | IŠLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | UAB Projektavimo ir restauravimo institutas | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Trakų pusiasalio piliavietės (27124) šiaurės rytų dalies Kęstučio g. 4, Trakai, teritorijos sutvarkymo projektas | |
| A976, 0267 | PV | M. Nemunienė | DARBO PROJEKTAS |
| A031, 0508 | SPDV | R. Klimavičienė | |
| | arch. | D.Valivonytė Baronienė | DOKUMENTO PAVADINIMAS: STOGELIO, VIRŠ RYTŲ GYNYBINĖS SIENOS, REMONTAS M 1:100 |
| Kalbos trump. | Statytojas ir užsakovas: Trakų istorijos muziejus Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai | | DOKUMENTO ŽYMUO: PRI.20-25-DP-SP-B-03 |
| LT | | | Lapas Lapų 1 1 |